



punten algemeen	Ingebracht door	Benodigde actie	Betrokken groepen	Actiehouder	Termijn
Vanwege verschillende computersystemen worden er soms ruimtes dubbel besproken	diversen				
tariefswijzigingen per 01/01/2014 nog onbekend, zodat als je voor het hele komende seizoen iets wil gaan organiseren, je niet weet hoeveel het uiteindelijk gaat kosten					
UVO slecht bereikbaar per telefoon en weten vaak geen antwoord op vragen: slechte, onhandige en ontbrekende communicatie. Zij horen actief met bewoners te schakelen en randvoorwaarden te faciliteren, coördineren en te regelen					
aan huurders moet een risico inventarisatie en evaluatie plan worden verstrekt					
wat gebeurt er met kabelaansluiting TV en het openbare WIFI? kunnen mensen nog gezamenlijk daar naar bv. voetbalwedstrijden blijven kijken?					
ruimtes zijn stoffig/toiletten vies: er wordt te weinig schoongemaakt voor een zo groot pand als de Musketon: is beslist geen visitekaartje en zeker zeer onhygiënisch!					
ruimte huren per formulier: veel méér rompslomp èn antwoord krijgen duurt te lang					
geen persoon aanwezig voor vragen en/of weten te weinig.					
Uvo/Vooruit hebben geen contact gehad met gebruikersgroepen (er was geen overdracht)					
door verantwoordelijkheid en schoonmaak bij vrijwilligers te leggen stoppen activiteiten					
Lunetten is wijk met heel veel bewoners met psychische en/of verslavingsproblemen, deze mensen snappen het niet meer en gaan buiten rondhangen...					
vrijwilligers (ouderen) moeten zelf sjouwen					

punten Barvrijwilligers	Ingebracht door	Benodigde actie	Betrokken groepen	Actiehouder	Termijn
vrijwilliger achter bar staat regelmatig alleen; wat te doen in geval van ongenode verwarde en/of beschonken gasten	Bar vrijwilliger(s)	PRIE			

punten A26 JoU	Ingebracht door	Benodigde actie	Betrokken groepen	Actiehouder	Termijn
alarmzone indeling is bij verbouwing van A13 (zone1) en A26 (zone5) tot het nieuwe jongeren centrum niet aangepast Als nu jongerenwerk in hun nieuwe ruimte wil, moet bijna gehele pand van alarm af!					
bij verbouwing géén aanvullende automatische en handmelders van de brandmeld installatie geplaatst, (moeten dus opnieuw worden ingedeeld)					
verbouwing toiletten/bar/spoelbak/koelkast voor kinderdisco en jongerenwerk is verkeerd en maar half uitgevoerd					
Toegang van buiten tot nieuwe jongerencentrum is niet mogelijk, door nieuwe sluitwerk					
Nooduitgangdeur naar hal zit verkeerd om (draait naar binnen, ipv naar buiten)					
jongerenwerk weer terug naar Muskieto, waar inmiddels geen verwarming meer is					

punten A33 (knooppunt)	Ingebracht door	Benodigde actie	Betrokken groepen	Actiehouder	Termijn
buitendeur A33: slot kapot (meerdere keren doorgegeven)					
Buiten verlichting (bij nooduitgang) doet het niet					

punten A12	Ingebracht door	Benodigde actie	Betrokken groepen	Actiehouder	Termijn
"sociaal restaurant "(term uit Vooruit folder) heeft veel storend geluidsoverlast van fitness					
straatverlichting aan buitenzijde van A12, doet het niet.					

punten Foyer	Ingebracht door	Benodigde actie	Betrokken groepen	Actiehouder	Termijn
speciaal verbouwde ruimte voor speel-o-theek voldoet in verste verte niet en is onveilig					
spiegel in heren toilet herplaatsen (weg)					
Water lekkage in hal bij ingang, receptie					
verlichting buiten bij hoofdingang doet helft het niet					

punten A2 theaterzaal	Ingebracht door	Benodigde actie	Betrokken groepen	Actiehouder	Termijn
Géén telefoon (centrale) hierdoor geen intern contact mogelijk tussen theaterzaal regiecabine (technicus) met bar (i.v.m. aankondiging pauzes), of overleg bij calamiteiten tussen medewerkers	theatertechniek				
Lekkage onder podium, ondanks muur insputingen afgelopen zomer.					
Gespecialiseerd regulier onderhoud zaalvloer					
Stemmen van de vleugel (voor een cabaret voorstelling)					
Onderhoud noodverlichting theaterzaal (accu melding)					
Onderhoud theaterverlichting (reparatie spots)					
Onderhoud (schoonmaken) ventilatie systeem					
Elektrische splitsing van afvoer en aanvoer lucht systeem, en tevens bediening vanuit regie cabine theaterzaal.					
Investering in koeling in theaterzaal (zomers temperatuur >30°C) dmv bijv. waterlevel installatie..					
Vervanging van de huidige zaal verlichting gloeilampen van 300 Watt (die niet meer worden verkocht) door energie zuinige (dimbare) LED verlichting					
Reparatie gekleurde LED disco verlichting 2 units					
Reparatie van Electro Voice S200 monitor luidspreker					
Jaarlijkse controle elektrisch aansluit materiaal, verdeel dozen en aansluit snoeren (veiligheid keuring)					
Vervolg wandcontactdozen ombouw boven podium					
Reparatie Reiche Vogel theaterspot 1kW lampvoet					
Reparatie Strand theater profielspot netaansluiting					
Reparatie TL armatuur zaalverlichting (gelijk ombouwen naar energiezuinig, en meer lichtopbrengst)					
Reparatie LED noodverlichting podium kleedkamer					

